

# ZÁZNAM

o provedené kontrole plynového zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022

Datum provedení kontroly: 10. 9. 2025

Název a sídlo organizace:  
(označení provozu, popř. objektu)

**Společenství vlastníků jednotek domu Rytířova 777**  
**Rytířova 777/3**  
**143 00 - Praha 4, Kamýk IČO: 28540760**  
**objekt: Rytířova 777/3**  
**143 00 – Praha 4, Kamýk**

Jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl a jeho podpis:

**Jan**  
**MIKITINEC**  
*Mikitinec*

Rozsah kontroly – posouzení stavu zařízení:  
(označení, druh a technické hodnoty zařízení)

**Předmětem provedené kontroly je odstranění závad,  
uvedených v bodu „C“, ve „Zprávě o revizi plynového zařízení“  
ze dne 22. 4. 2025, evid. číslo 11957/2025, kterou  
provedl revizní  
technik Mikitinec Jan s evid. č. osv. 17543/2/21/R-Pz- F, G.**

Tento záznam je vyhotoven ve 2 výtiscích a obsahuje 2 strany.

**Betagas s.r.o., V Olšínách 998/70 – 100 00, Praha 10 – Strašnice**  
Tel./fax: 274 816 384, GSM: 608 972 430, 777 972 437, 777 972 432  
www.betagas.cz, e-mail: info@betagas.cz  
Revize, kontroly, montáže, opravy a odborné kurzy v oboru plynových zařízení

1. Zjištěné závady
2. Návrhy na jejich odstranění

**Provedenou kontrolou bylo zjištěno,**

**že závada č. 7**

**uvedená v bodu „C“, ve „Zprávě o revizi plynového zařízení“  
ze dne 22. 4. 2025, evid. číslo 11957/2025, kterou provedl revizní  
technik Mikitinec Jan s evid. č. osv. 17543/2/21/R-Pz- F, G,  
byla odstraněna.**



**Betagas s.r.o., V Olšínách 998/70 – 100 00, Praha 10 – Strašnice**  
Tel./fax: 274 816 384, GSM: 608 972 430, 777 972 437, 777 972 432  
www.betagas.cz, e-mail: info@betagas.cz  
Revize, kontroly, montáže, opravy a odborné kurzy v oboru plynových zařízení

