

ZÁZNAM

o provedené kontrole plynového zařízení dle nařízení vlády č. 191/2022

Datum provedení kontroly: **27. 10. 2025**

Název a sídlo organizace:
(označení provozu, popř. objektu)

**Společenství vlastníků jednotek domu Rytířova 777
Rytířova 777/3
143 00 - Praha 4, Kamýk IČO: 28540760
objekt: byt č. 12 – pí. Bechniková, Rytířova 777/3
143 00 – Praha 4, Kamýk**

Jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu
provedl a jeho podpis:

**Jan
MIKITINEC**
Mikitinec

revize plynového zařízení
č. osvědčení 17543/2/21/R-Pz-F, G

Rozsah kontroly – posouzení stavu zařízení:
(označení, druh a technické hodnoty zařízení)

**Předmětem provedené kontroly je odstranění závad,
uvedených v bodu „C“, ve „Zprávě o revizi plynového zařízení“
ze dne 22. 4. 2025, evid. číslo 11957/2025, kterou
provedl revizní
technik Mikitinec Jan s evid. č. osv. 17543/2/21/R-Pz- F, G.**

Tento záznam je vyhotoven ve 2 výtiscích a obsahuje 2 strany.

Betagas s.r.o., V Olšinách 998/70 – 100 00, Praha 10 – Strašnice
Tel./fax: 274 816 384, GSM: 608 972 430, 777 972 437, 777 972 432
www.betagas.cz, e-mail: info@betagas.cz
Revize, kontroly, montáže, opravy a odborné kurzy v oboru plynových zařízení

1. Zjištěné závady
2. Návrhy na jejich odstranění

Provedenou kontrolou bylo zjištěno,

že závady č. 8*, 9

**uvedené v bodu „C“, ve „Zprávě o revizi plynového zařízení“
ze dne 22. 4. 2025, evid. číslo 11957/2025, kterou provedl revizní
technik Mikitinec Jan s evid. č. osv. 17543/2/21/R-Pz- F, G,
byly odstraněny.**

Poznámka:

8* - provedená kontrola a odstranění závady platí pouze pro uvedený byt č. 12 – pí. Bečnicková



Betagas s.r.o., V Olšinách 998/70 – 100 00, Praha 10 – Strašnice
Tel./fax: 274 816 384, GSM: 608 972 430, 777 972 437, 777 972 432
www.betagas.cz, e-mail: info@betagas.cz
Revize, kontroly, montáže, opravy a odborné kurzy v oboru plynových zařízení